



■ 施工方法

<下地>

シンワ額目地ハッチ G




シンワ額目地ハッチ GA



<外枠取付>

シンワ額目地ハッチ G

<ワンタッチフックタイプ>




シンワ額目地ハッチ GA

エース

<Aタイプ>

簡単！早い！




吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品)
→吊り金具MGA190mmセット(4個入り)1,740円/セット
892-2190

<外枠取付(木下地)>


シンワ額目地ハッチ G

取付金具Gのビス穴を
使います。




シンワ額目地ハッチ GA


吊り金具MGAの
ビス穴を使います。



<錠部の切欠>




<脱着法>




<内枠ボードの固定>


<捨張りあり>



<直張り>



<錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。

注：シンワ額目地ハッチGは、取付アングル^①を使用します。


■ シンワ額目地ハッチ G・シンワ額目地ハッチ GAの材質

部材(名称)	材 質	仕上げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A 6063S-T 5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
取付金具G	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
吊り金具MGA(シンワ額目地ハッチGA用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A 6063S-T 5	陽極酸化皮膜 6μm

点検口用ビスカバー

899-0000

3mm(内径)×15mm(長さ)
色：ブラック 100個入 5,000円/袋




軸受け部に専用部材を取り付けることにより、簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。


893-0003

簡易壁用部材
(シンワ目地・額目地ハッチ用)
1,380円/セット
～取付け説明書入り


外枠用平板(小) 2個



内枠用平板(大) 2個




外れ防止板 2個




タッピングビス 2本



取付説明書は
下のページを
ご参照ください。



外枠用平板（小） 2 個



内枠用平板（大） 2 個




外れ防止板 2 個




タッピングねじ 2 本


① 外枠用平板（小）を外枠内側の図の位置に貼り付けてください。



② 内枠用平板（大）を内枠外側の図の位置に貼り付けてください。



③ 内枠を取付け後開いた状態にて、外れ防止板を外枠内側の図の位置に合わせ長穴部の図の位置に 3 φ の下穴をあけて、タッピングねじで固定してください。



* 内枠を外す場合は、ねじを緩めて外れ防止板を外してください。

* 内枠の垂下がりがある場合は、外枠の振れ止め部の高さを調整してください。